

MIKROBIOLOGISK KONTROL

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Alsønderup Vandværk
v/ Jan Richelsen
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20170804/004
4. august 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Lugt	Ingen lugt	Prøvested:	Afgang, værk Alsønderup Vandværk
Smag	Normal	Prøvedato:	2017-07-25 Kl. 12:39
Farve	Gullig	Prøvetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	78 !	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	7 !	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	7 !	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
BactiQuant (Kimtal, total) RFU	54		BactiQuant*	

--	--	--	--

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Efter rensning af INKA

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.