

BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSANALYSE



Alsønderup Vandværk

Analyserapport 170818-3

18. august 2017

Blad 1 af 1

v/ Jan Richelsen



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)

Prøvested: Alsønderup Vandværk

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvemrk.	Dato	Kl.	Temp. °C	Coliforme pr. 100 mL	Kimtal 37 pr. mL	Kimtal 22 pr. mL
Efter Forfilter	15.08.17	12:25	10,4	< 1	1	4
Efter Efterfilter	15.08.17	12:30	10,3	1 !	< 1	8
Tank 1	15.08.17	12:10	-	< 1	2	2
Tank 2	15.08.17	12:15	-	< 1	2	4
Tank 3	15.08.17	12:20	-	< 1	1	2

Metode: Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	20	200



Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.